



| 1 DATO | Utgave | Utarbeidet av | Gjennomgått | Godkjent |
|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 2021-12-31 | 1 | HR | SNG | LH |

1 BRANSJESTANDARD 17:

VARSLING TIL HUSEIER OM FEING OG TILSYN

2 Formål/hensikt/omfang

Formålet med denne bransjestandarden er å beskrive hvordan varsling til huseier legges opp, slik at huseiers nødvendige forberedelser til feing og tilsyn er utført som forutsatt i tide, slik at brannforebygger har forsvarlige arbeidsforhold og på denne måten bidrar til målet om en skadefri bransje.

3 REFERANSER/AVGRENSING/FORUTSETNINGER

En viktig kilde for sikkerhetsarbeidet innen feing og tilsyn er basert på en risikovurdering gjort av brannforebyggere med bakgrunn i gjeldende regelverk, bl.a. forebyggendeforskriften. Bransjestandarden er retningsgivende for arbeidsgivere, som kan velge å bruke strengere krav enn angitt her.

Gjennomføring av risikovurderinger i egen organisasjon er arbeidsgivers ansvar.

Behovet for lokale, stedlige risikovurderinger vil reduseres ved bruk av resultatene av risikovurderingen fra FLF, slik de bl.a. fremkommer i bransjestandardene utarbeidet av FLF.

5 Hovedinnhold/prosess/metode

5.1 Innholdet i varslingen

Varslingen sendes til den det skal feies eller gjøres tilsyn hos, inkludert alle nødvendige detaljer som adresse, gårds- og bruksnummer, i god tid før, minimum 5 virkedager. Varslingen skal inkludere dato og klokkeslett, og hvilken aktivitet som varsles med hvilket omfang, typisk:

Feiingen vil omfatte feing av skorstein/pipe og:

- kontroll av fyringsanlegg (for eksempel peis, ovn, pipe)
- kontroll av stige/trinn på taket opp til skorstein
- informasjon om rømningsveier, røykvarslere og slukkeutstyr
- informasjon om brannsikkerhet i hjemmet
- Informasjon om riktig fyring (ta med infomateriell eller oppgi evt. link)



5.2 Risikoforhold, årsaker

Det er viktig at brannforebyggeren er klar over de forskjellige faremomentene som kan være på stedet. Her er noen av årsakene som kan forekomme, det er da viktig å gjøre tiltak slik at dette settes i stand før feiing og tilsyn kan gjennomføres.

- Uegnet eller farlig stige/takstige, eller manglende takstige
- Manglende erfaring eller kunnskap hos huseier om hva som er hans/hennes plikt i forbindelse med å legge til rette for feiing og tilsyn.
- Huseier som forstyrrer arbeidet og kan sette seg selv eller brannforebygger i fare
- Skader på gjenstander/personer ved evt fallende gjenstander fra arbeid i høyden
- Insekter
- Husdyr ute av kontroll
- Manglende arbeidslys
- Ikke-vedlikeholdt utstyr hos huseier
- For lav eller høy arbeidshøyde
- Trafikk
- Smitte fra huseier eller dennes husstand
- Ustabile beboere

5.3 Risikoreducerende tiltak

Varsling, infoskriv til huseier om dennes plikter og søke bekreftelse før brannforebygging starter, evt. link i varsel med link til oppdatert sjekklister som fylles ut på forhånd (link til regelverk og hjemmeside):

- eier, eller representant for eier, er til stede under feiing/tilsyn
- alle boenheter og fyringsanlegg er tilgjengelig,
- beboere, dersom aktuelt, er varslet
- skorstein skal være kald, ingen fyring i ildstedene 24/48 timer før og under feiing
- alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
- tilgang til og lagt til rette for å feie fra feie-/sotluker
- sjekket at takstigen/trinnene er i orden
- ta frem kontrollert stige av godkjent type, i god stand
- sette opp stigen samme dag, før brannforebygger kommer
- huseier skal ikke delta i noen feie-aktiviteter
- rydde bort alle gjenstander som kan bli skadet, sikkerhetssone på minimum 5 meter
- utsjekk av at insekter er fraværende, langs og i nærheten av arbeidsområdet
- holde husdyr bundet, ikke løs
- tilstrekkelig arbeidslys i mørke områder
- arbeidshøyde: minimum takhøyde på 180
- så langt det finnes og er tilgjengelig, ta frem dokumentasjon på evt. serviceavtaler og faktisk utført service
- Ved mistanke om smitte, skal huseier varsle om dette for å finne en ny tid for feiing eller tilsyn
- Andre forhold brannforebygger trenger å vite for å kunne utføre arbeidet sikkert



6 Interessenter/roller/ansvar

Det vises til de generelle beskrivelsene av roller og ansvar i Sikkerhåndboken

Spesifikt for denne bransjestandarden gjelder også dette:

Arbeidsgiver:

- Gi arbeidstaker opplæring og kompetanse i varsling til huseier og kommunikasjon med huseier. Legge til rette for digital varsling og tilbakemelding.

Arbeidstakere:

- Motta og tilegne seg kunnskap og kompetanse på området.

Verneombud (VO):

- Følge opp og følge med

Bedriftshelsetjenesten:

- Etter behov

1 Vedlegg/skjemaer

Ref mal for varsling

2 Vedlegg/skjemaer